

INWENTARYZACJA / DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Zawilgocenie ściany zewnętrz.



2. Spękanie ściany zewnętrznej niekompletne orynnowanie



3. Spękanie ściany zewnętrznej



4. Spękania przy nadprożu drzwi wejściowych



5. Uszkodzenia partii cokołowej budynku



6. Spękanie ściany w narożniku bud.



7. Zawilgocenie ścian parteru



8. Dziura w stropie i efekty działania dostającej się do bud. wody



9. Uszkodzenia powłoki tynk.



<div>LINIA</div> <div>pracownia</div> <div>architektoniczna</div> <div>ul. Grażyny 18/4</div> <div>Gdańsk 80-438</div> <div>tel.0 791 068 444</div> <div>www.linia-art.pl</div>	Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową		BRANŻA	
	INWESTOR	Gmina Miejska Tczew Plac Marszałka Piłsudskiego 1 83-110 Tczew	arch	
		ADRES INWESTYCJI	ul. Elżbiety 19b Tczew dz. nr. 81, obr. 7	DATA
NAZWA RYSUNKU			SKALA	
INWENTARYZACJA			-	
DOKUMENTACJA FOT. STANU TECHN. BUDYNKU			NR RYS.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. DANUTA SZAFRAŃSKA		i2a	
specjalność	upr. bud. nr PO/KK/355/2010			
ARCHITEKTURA				
OPRACOWANIE	inż. arch. KAJETAN STOPA			