

10. Prowizorycznie zmaurowane otwory okienne drzwiowe



11. Wysypywanie się pyłu zniszczonej bieli el. drewnianych



INWENTARYZACJA
DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU

12. Wysypywanie się pyłu zniszczonej bieli el. drewnianych



13. Wysypywanie się pyłu zniszczonej bieli el. drewnianych



14. Spękanie ściany nośnej na poziomie poddasza



15. Niekompletne pokrycie dachowe



16. Efekty działania wody dostającej się przez niekompletne pokrycie dachowe



<div>LINIA</div> <div>pracownia</div> <div>architektoniczna</div> <div>ul. Grażyny 18/4</div> <div>Gdańsk 80-438</div> <div>tel.0 791 068 444</div> <div>www.linia-art.pl</div>		<div>Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową</div>		<div>BRANŻA</div> <div>arch</div>	
<div>INWESTOR</div>		<div>Gmina Miejska Tczew</div> <div>Plac Marszałka Piłsudskiego 1</div> <div>83-110 Tczew</div>		<div>DATA</div> <div>2016 11</div>	
<div>ADRES INWESTYCJI</div>		<div>ul. Elżbiety 19b</div> <div>Tczew</div> <div>dz. nr. 81, obr. 7</div>		<div>SKALA</div> <div>-</div>	
<div>NAZWA RYSUNKU</div>		<div>INWENTARYZACJA</div> <div>DOKUMENTACJA FOT. STANU TECHN. BUDYNKU</div>			<div>NR RYS.</div>
<div>PROJEKTANT</div> <div>specjalność</div> <div>ARCHITEKTURA</div>	<div>mgr inż. arch. DANUTA SZAFRAŃSKA</div> <div>upr. bud. nr PO/KK/355/2010</div>				<div>i2b</div>
<div>OPRACOWANIE</div>	<div>inż. arch. KAJETAN STOPA</div>				