C

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

ZARYS ŚCIAN PRZYZIEMIA

brak podpiwniczenia

prawdopodobna pozostałość ściany fundamentowej pierwotnego łącznika jednokondygnacyjnego (przebudowa w 1901 r.)

otwór okienny zamurowany

zagruzowany dawny skład opału

zamurowane przejście

krata

krata

A

B

drzwi stal. 70/200

drzwi drew.-płyt. 80/200

okno stalowe

okno skrzynkowe

kanał wentyl. nawiew.

rura gaz.

zbiornik

kocioł gaz. 127x90

nadproże proste h=206

próg+2

fundament beton. h=12

A/-1,6 KOTŁOWNIA 31,52m² pos. beton.

studzienka schładz. z pokrywą stal.

zestaw wodomierzy w.z. i hydrant, H=235

zbiornik

podest beton. h=11

próg+2

drzwi stal. spadek 80/196

18cm

HP 53x75 75 nad pos.

A/-1,5 KORYTARZ 4,70m² terakota

A/K-1 KL.SCHOD. 4,57m² tarkett

A/-1,7 W.C. 4,34m² terakota

A/-1,1 POM.GOSPOD. 5,74m² terakota

A/-1,4 KORYTARZ 5,61m² terakota

A/-1,2 POM.GOSPOD. 4,09m² terakota

A/-1,3 POM.GOSPOD. 20,21m² terakota

5 tabonetek

luneta nad oknem

7 tabonetek

kan. Ø120

4 tabonetki

luneta nad oknem nad posadzką rury c.o. w otulinie

2 tabonetki

luneta nad oknem

lęk

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

brak podpiwniczenia

ZARYS ŚCIAN PRZYZIEMIA

0 1 2 3 4 5 m

Inwestpol Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk ul. Rakoczego 31	MODERNIZACJA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE				Numer kolejny 512/08/2016	
					Numer ewidencyjny 390/2016	
Biblioteka Miejska w Tczewie, ul. Dąbrowskiego 6 i ul. Kościuszki 2 [dz. nr ewid.: 99/2, 139/2, 140, 142/1, 143, obręb 8, Tczew]						
Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie Pl. Piłsudskiego 1						
mgr inż. arch. M. WAŚNIEWSKA	projektant	architektura	5177/Gd/92		PO-0542	
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNA BUDYNEK "A" i "B" PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 6				KONC.	ARCH.	X 2016
RZUT PIWNIC I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH				1:50	INW	2