

I.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO -TECHNICZNEJ  
BUDYNKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W TCZEWIE  
PRZY UL.DĄBROWSKIEGO 6 I UL. KOŚCIUSZKI 2**



*Budynek „A” od pd.-zach.*



*Budynek „B” i łącznik „Ł” od zach.*



*Budynek „A” od pn.-zach.*



*Budynki „A” i „B” od wschodu*



*Budynek „A” – wejście główne*



*Budynek „A” – typowe okno*



*Łącznik „Ł” - wejście*



*Budynek „A” – korytarz parteru*



*Budynek „A” – zejście do kotłowni*



*Budynek „A” – wejście do piwnicy*



*Budynek „A” – wejście główne*



*Budynek „A” – sklepienie nad schodami do piwnicy*





*Budynek „A” – kamienne fundamenty w kotłowni*



*Budynek „A” – korytarz parteru*



*Budynek „A” – okienko kotłowni*



*Budynek „A” – sklepienia klatki w parterze*



*Budynek „A” - piwnica*



*Budynek „A” – schody na piętro*



*Budynek „A” - schody na poddasze*



*Budynek „A” - schody na poddasze*



*Budynek „A” – poddasze*



*Budynek „A” – poddasze – naroże dachu*



*Budynek „A” – poddasze – konstrukcja drewniana dachu*



*Budynek „A” – poddasze – porażona belka stropu*



*Widok z korytarza budynku „A” na łącznik „Ł”*



*Budynek „B” – okno przyziemia*



*Budynek „B” – korytarz przyziemia*



*Budynek „B” –schody z przyziemia na piętro*



*Budynek „B” - korytarz piętra*



*Budynek „B” – pokój na piętrze*





*Budynek „C” – widok od zachodu*



*Budynek „D” – widok od wschodu*



*Budynek „C” – wejście od północy*



*Budynek „C” – biblioteka dla dzieci*



*Budynki „C” i „D” – widok od pn.-wsch.*



*Budynek „C” – biblioteka dla dorosłych*




*Budynek „D” – parter – klatka schodowa*



*Budynek „D” – piwnica – szyb windowy*



*Budynek „D” – piwnica – strop ceramiczny*



*Budynek „D” – wejście na poddasze z klatki schodowej*



*Budynek „D” – strop piwnicy*



*Budynek „D” – poddasze*